



ZESPÓŁ RZECZOWNAWCÓW
Samochodowych, Maszyn i Urządzeń
AUTOMOBILKLUB
NOWY ŚWIAT Sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu

61-622 Poznań, ul. Naramowicka 68

tel/fax (+61) 826 57 69

e-mail: poczta@rzeczownawcyap.pl

Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

OPINIA Nr: P-2029/18

z dnia: 2018/08/09

Wykonawca opinii : inż. Michał Bogucki

Zlecający: Powiat Poznański SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Adres: Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2018/07/26

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] VIII-2018

Marka: FIAT

Model pojazdu: Ducato 15 2.3 JTD Kat. 3.3t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PZ73759

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Autobus

Nr identyfikacyjny (VIN)

ZFA24400007529320

Data pierwszej rejestracji

2005/05/20

Data ważności badania technicznego

2018/08/09

Data oględzin

2018/08/01

Wskazanie drogomierza

238879 km

Okres eksploatacji pojazdu (05/05/20-18/08/09)

159 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały 1-warstwowy typu uni

Dop. masa całkowita

3300 kg

Rodzaj autobusu

4 drzwiowy 15 osobowy

Liczba miejsc siedzących

15

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / manualna

Rodzaj silnika

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2286 ccm / 81kW (110KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Akumulator wzmocniony
- 3 Alternator wzmocniony
- 4 Dach podwyższony
- 5 *Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
- 6 Fartuchy p/błotne przednie
- 7 Fartuchy p/błotne tylne
- 8 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego komfortowy
- 9 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 10 Immobilizer

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 11 Kołpaki kół ozdobne
- 12 Podłokietnik fotela kierowcy
- 13 Poduszka powietrzna kierowcy
- 14 Przygotowanie do montażu radia
- 15 Schowek pasażera w desce rozdzielczej zamykany
- 16 Stabilizatory dodatkowe
- 17 Stopień boczny wysuwany
- 18 Tachograf
- 19 Tapicerka siedzeń z weluru
- 20 Wyciszenie kabiny dodatkowe

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 *Ogrzewanie kabiny dodatkowe niezależne

Wartość [PLN]

- 314

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Dach regulowany mechanicznie	51
2	+Zaczepek holowniczy do przyczepy	144

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	VIKING 195/70 R15C 104/102R TRANSTECH TL		25
Przednie prawe:	VIKING 195/70 R15C 104/102R TRANSTECH TL		25
Tylne lewe:	VIKING 195/70 R15C 104/102R TRANSTECH TL		20
Tylne prawe:	VIKING 195/70 R15C 104/102R TRANSTECH TL		20

STAN TECHNICZNY POJAZDU**NADWOZIE**

- pokrywa komory silnika - łuszczenie powłoki lakierowej,
- drzwi przesuwne prawe - łuszczenie powłoki lakierowej, ślady korozji,
- ściana boczna lewa - łuszczenie powłoki lakierowej, ślady korozji,
- drzwi tyłu nadwozia - głębokie wgniecenia,
- ściana boczna lewa - wgniecenia liniowe,
- próg lewy - ślady korozji,
- wgniecenia i zarysowania o charakterze eksploatacyjnym na nadwoziu,
- stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych następujących elementów nadwozia; pokrywa silnika - lakier 185-315 µm, drzwi PP - lakier 115-715 µm.

WYPOSAŻENIE NADWOZIA

- szyba czołowa - zarysowania,
- listwy boczne prawe - nieprofesjonalny montaż,
- lampa zespolona tylna lewa - pęknięcie,
- wkład zamka drzwi przednich lewych - uszkodzony wkład klucza,
- lusterko zewn. lewe - pęknięta obudowa.

WNĘTRZE POJAZDU

- fotel kierowcy - przepalenia tapicerki.

ZAWIESZENIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM

- bez uwag.

ZESPÓŁ NAPĘDOWY

- bez wag.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (171 mies.)	11 000 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 314 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	195 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 200 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 453 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	233 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 4 330 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	- 270
Ogólny stan techniczny	-30,0	-4 060

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:
9400 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2018 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA :

1. Wartość pojazdu określono w oparciu o informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej i udostępnionych dokumentów. Zakłada się, że nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć istotny wpływ na wartość wycenianego pojazdu.
2. Wycena nie obejmuje analizy stanu prawnego i księgowego. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego pojazdu, w tym ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności prawnej, a w szczególności odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualnie skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny oraz braki powstałe po przeprowadzeniu oględzin.
4. Wykonawca wyceny nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady opracowania, powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
5. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
6. Niniejsze opracowanie nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści publikacji.



ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
 Samochodowych, Maszyn i Urządzeń
 AUTOMOBILKLUB Nowy Świat Sp. z o.o.
 Oddział w Poznaniu
 61-622 Poznań, ul. Naramowicka 6
 tel./fax 61 / 826 57 69 fax 61 / 325 277
 NIP 525-253-38-13

DYREKTOR
Ryszard Rybicki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: P-2029/18

z dnia: 2018/08/09

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] VIII-2018

Marka: FIAT

Model pojazdu: Ducato 15 2.3 JTD Kat. 3.3t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PZ73759

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Autobus



IMG_2752



IMG_2753



IMG_2754



IMG_2755



IMG_2757



IMG_2758



IMG_2760



IMG_2761



IMG_2763



IMG_2764



IMG_2765



IMG_2766



IMG_2767



IMG_2768



IMG_2769



IMG_2756



IMG_2796



IMG_2799



IMG_2770



IMG_2773



IMG_2774



IMG_2775



IMG_2776



IMG_2777



IMG_2778



IMG_2779



IMG_2780



IMG_2781



IMG_2782



IMG_2783



IMG_2784



IMG_2785



IMG_2786



IMG_2787



IMG_2788



IMG_2789



IMG_2790



IMG_2791



IMG_2792



IMG_2793



IMG_2794



IMG_2795



IMG_2802

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDUdo opinii nr: **P-2029/18**

z dnia: 2018/08/09

Wykonawca opinii : inż. Michał Bogucki

Zleceniodawca: Powiat Poznański SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Adres: Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2018/07/26

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] VIII-2018

Marka: FIAT

Model pojazdu: Ducato 15 2.3 JTD Kat. 3.3t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PZ73759

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Autobus

Wycena na podstawie pojazdu: FIAT Ducato MAXI 2.8 JTD Kat. 3.3t B4/15/15 2800 ccm 94 kW O

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2010	05		
2006	05	14500	14500
2005	05	12600	12600
2004	05	11000	11000
2003	05	9550	9550
2002	05	8350	8350
WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (171 mies.)			11 000 PLN

Normatywny okres eksploatacji	171 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2005/05/20
Rzeczywisty okres eksploatacji	159 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 200 PLN po korekcie: 12 200 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2002.10-2004.12

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Ogrzewanie kabiny dodatkowe niezależne	0,50	3,92*	0,66	- 314
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM					- 314 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Dach regulowany mechanicznie	1,00			1,35*	0,31	51
2	Zaczep holowniczy do przyczepy	0,00			1,18*	1,00	144
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							195 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							- 119 PLN po korekcie: 12 081 PLN

Przebieg normatywny	355 200 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	238 879 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 453 PLN po korekcie: 13 534 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	- 270
Ogólny stan techniczny	-30,0	-4 060
KOREKTY RÓŻNE		- 4 330 PLN po korekcie: 9 204 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	211	25*						Prawe:	211	25*	
Tylna					Lewe:	211	20*						Prawe:	211	20*	
KOREKTA ZA OGUMIENIE										233 PLN po korekcie:					9 437 PLN	
WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO PO ZAOKRĄGLENIU															9 400 PLN	



ZESPÓŁ RZECZOWNICÓW
Samochodowych, Maszyn i Urządzeń
AUTOMOBILKLUB Nowy Świat Sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
61-622 Poznań, ul. Naramowicka 68
tel./fax 61 / 826 57 69 fax 61 / 826 97 45
NIP 525-233-36-43

DYREKTOR
Ryszard Rybicki